

Ventilateurs

ABE, mardi 26 mai 2020

											
Marque	INTERTRONIC	STADLER FORM	ROWENTA	AYCE	TRISA	MIO STAR	SOLIS	ARDES	PRIMOTECQ	GO ON	TRISTAR
Description	TF3601TR-S Ventilateur tour	Stadler Form Peter ventilateur tour	Turbo Silence Extreme Ventilateur à pied	TF46L Ventilateur tour	Trisa Brise fraîche ventilateur tour	MioStar Floor Fan 40 Ventilateur sur pied	Solis 970.94 Ventilateur sur pied	H 150, Ventilateur sur pied	STV 20 Ventilateur sur pied	RD-40B Ventilateur sur pied	Tristar VE-5804 Ventilateur sur pied
Caractéristiques	3 vitesses H 97cm télécommande	3 vitesses H 110cm télécommande	5 vitesses H 130-145 cm télécommande	3 vitesses H 117cm télécommande	3 vitesses H 120cm télécommande	3 vitesses H 92-129cm	3 vitesses H 120-140cm, diamètre 40cm	3 vitesses H 150cm réglable	3 vitesses réglable en hauteur	3 vitesses H 125cm diamètre 40cm	3 vitesses H 90-130cm
Acheté chez:	interdiscount.ch	melectronics.ch	mediamarkt.ch	jumbo.ch	interdiscount.ch	melectronics.ch	solis.ch	manor.ch	fust.ch	jumbo.ch	mediamarkt.ch
Prix	Fr. 79.90	Fr. 159.00	Fr. 164.95	Fr. 89.95	Fr. 129.90	Fr. 79.80	Fr. 99.90	Fr. 49.90	Fr. 79.90	Fr. 39.90	Fr. 129.95
Stabilité (°)	10.0	7.9	7.9	6.9	6.0	6.3	5.4	6.7	5.8	6.5	5.0
Puissance élec. Max. en W	8.0	5.2	1.0	8.6	8.6	5.0	5.6	4.3	9.7	8.6	7.0
Bruit max à 1 m, en dB(A)	7.1	5.0	2.8	7.1	5.8	3.7	4.4	4.7	7.0	6.5	4.1
Vitesse max à 1 m, en (m/s)	1.2	5.1	8.5	4.7	5.6	8.4	8.4	10.0	6.9	7.6	9.9
Note finale	4.5	5.3	5.4	6.3	6.6	6.6	6.8	7.3	7.7	7.7	7.9
Appréciation générale	Insatisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisant	Bon	Bon	Bon
Commentaires	télécommande: bip très sonore	bruit de "turbine" en v3 flux constant	très silencieux en v1, l'air vient par à-coups en v2-v3, montage rapide sans outil	bruit de bourdonnement intermittent et de grincement, piles CR2025 pas fournies	télécommande: bip bruyant, affichage très lumineux, flux constant	bruit d'avion à hélice dès v1, montage très rapide	vibre un peu en v3, penche en avant	pas d'instruction en français, montage difficile	bruit de battement pas agréable, balance de g. à dr. (balourd)	tourne rond	bruit "d'avion à hélice" dès v1, grand encombrement au sol, montage difficile, outil nécessaire (clé de 10)